

Info Sécurité

nº 7/2010

<u>Direction des opérations</u> Service de la navigation aérienne Région parisienne

Organisme Orly – Aviation générale Service Aviation générale Septembre 2010

Transits, intégration et roulages sans contact sont souvent dus à la méconnaissance d'une mise à jour de l'information aéronautique.


Pour la sécurité de tous, volez avec une documentation de bord en état de validité.



Fréquence de CHAVENAY TWR 129.525 MHz

Si vous ne recevez pas de communication de la Tour de contrôle, assurez-vous de l'absence des services ATS au moyen de l'ATIS.







Info Sécurité

nº 8/2010

Septembre 2010

<u>Direction des opérations</u> Service de la navigation aérienne Région parisienne

Organisme Orly – Aviation générale Service Aviation générale

Avant une intégration ou un transit dans la circulation d'aérodrome d'Etampes (circuit 1500 ft AMSL), contactez :

Fréquence ETAMPES TWR 119.050 MHz

Attention, une absence de réponse du contrôleur peut être due à une erreur d'affichage de la fréquence.



Si vous ne recevez pas de communication de la Tour de contrôle, assurez-vous de l'absence des services ATS au moyen de l'ATIS.

Présent pour l'avenir

